Weather Watch® Mineral Surfaced Leak Barrier Installation Instructions (English, Spanish and French)

"The Ultimate Leak Barrier"

Seals Critical Areas

- · Rubberized asphalt membrane is fiberolass reinforced for
- sealability and durability Easier To Install

- EASHE TO INSTAIL

 Solf-back release film peals off in layers for state installation

 Fibring-lass reinforcement ensures that product will by that and straight

 Holps Eliminate Wassle

 Special athesive above for one-time repositioning but agrees will a mess over time.
- Mineral surface improves footing Recognized Performance
 Meets or exceeds D1970 physical pr
- eds D1970 physical property requirements

Backed by GAF Corporation, North America's largest roofing manufacturer!

north America's largest roofing manufacturer!

Weather Watch* Leak Barrier
Application Instructions

Weather Watch* Leak Barrier may be applied directly to phywood, CSS (oriented strand board), wood planks (in chamfered edges), concrete, or masonry or Leadmaster surfaces. Machine continued of the stand board), wood planks (non charmfered edges), concrete, or mesony or Leadmaster surfaces. Weather Watch'r Leak Barrier should be covered with roofing as soon as possible and no more than 60 days after instalation. Back nat every 18" (457mm) in the sekrage edge,

Deck Preparation New construction: Sweep dirt and debris from the roof deck.

nor desk.

Remoding. After removing stringtes or existing metal roof, roofing lists, role, and festimes from area to be covered with Vestimer Wellow. Lisk charrier, replace water-dampaged sheathing and sweep roof desk thoroughly. Priming is not required for attackment to wood surfaces. Primar colling or macrony or attackment to wood surfaces. Primar coll or other ASTM 0-41 primar prior to the application of the leak barrier.

Weather Conditions

Weatmer Conditions
In Reeping with good roofing practice, apply Weather Watch*
Leak Barrier when the deck is DRY and air temperature is
between 45°F and 120°F ("C and 49°C).
Valleys, Hips. & Rildges
1, Qut the Weather Watch* Leak Barrier into 10′—20°

- (1,04 the Weak Whathe Leak Barrier into 10" 20" (3,05m 6,10m) lengths. 2. Starring at the hottom of the valley, center the leak berrier in the valley extending flush to the drip edge. 3. Fold membrane in half and remove one half-width of the release film.
- Fold the membrane into place, taking particular care to bond to any existing substrate. Press membrane from the middle first before working towards the edge
- to eliminate bubbles. to enrinate buildles.

 5. Fold back the other half of the Weather Watch Leak Barrier on the other side of the valley and remove release film. Repeat step 4.
- nepeat step 4.

 6. Continue on the valley, overlapping previous leak barrier sheets a minimum of 6" (152mm). Be sure that the membrane extends past the valley peak.

- membrane extends past the valley peak.

 Eaves and Rakes

 1. Install a drip edge if required. At the eave, install drip edge prior to installing Weather Watch® Lack Barrier. At the rake, install Weather Watch® Lack Barrier prior to installing drip edge.
- Pre-cut the leak barrier roll into 10' 20' (3,05m 6,10m) lengths.
- 3. Align the Weather Watch® Leak Barrier flush to the drip Anghi me weamer water Leak barner hosh to the drip edge. The sewage edge should be on the upper side of the roof. At the rakes, the sewage edge should be at the interior of the deck.

- interior of the deck.

 A Berrowe the top jesse of release firm and allow the menthment to rid down towards the edge of the roof. Position without Libbias or wirelds.

 5. After positioning the top half of the sheet, bond this profiton the substatiet.

 6. Pall the lesk barrier book up and remove the remaining half of the release film and bond will also before.

 7. Confiniting across the roof, infeat the need and any streepwish Verland. After installing the remotional, first of the release film with the same manner. Adjacent sheets must be installed with a 6" (152mm) english. After installing the merchane, firmly roll the endage with a head roll set to insure a sound seam.

 Install un the most to a point at least 2" (167mm) past installing the most past installing the most past installing the most past installing the most past and seam.
- 8. Install up the roof to a point at least 24" (610mm) past the interior warm inside wall.
- the interior variant inside wail.

 J. If an additional course of leak barrier is required, it must overlap the first course of Weather Walch's Leak Barrier by at least 37 (Form). This lap area must be firmly hand rolled to insure a wateright bond. When applying leak barrier in shorter lengths, remove the release film from the roll and then put the silvest taut before aligning it to the each.
- and then pull the sheet and before aligning it to the ear 10.Continue, overlapping previous Weather Watch! Leek Barrier sheets a minimum of 6' (185mm). Note: For ful doek coverage or product/instalation updates, see www.gaf.com Other Considerations Release Film Removal

To improve release in warm weather, turn the membrane over so that the white release film side faces upward and the black side is face down to the deck. Before removing the release film in cold weather, the black side of the product

should face upweru.

Safety Warning
Many roofing activities are hazardous. Take care to
comply with all appropriate safety requirements. Do NOT
walk on the membrane before it bonds to the substrate.

valk of the membrane before it bonds to the substate. Storage
Weather Watch! Leak Bearier rolls must be stored on end, under cover and in an area cooler than 100°F (8°C). Do NOT double the polater los. Preceautionary Moter. The application instructions for this product or the stimples used with this product may require the use of adhesives coments that contain shorters, Apoly these adhesives terminate only as instructed. Application of some soften the adhesives or coments my differ the performance of this product, resulting in the aspiral flowing, droping and stations;

"La Barrera Superior contra Filtraciones"

Sella Áreas Críticas

- La membrana de asfatto engomada está reforzada con fibra de vidrio para sellabilidad y durabilidad
- La tela esparadora posterior se desprende en capas para una instalación más rápida
 El refuezo de fibra de vidrio asegura que el producto

permanezca plano y recto Ayuda a Eliminar los Desechos

hesivo especial que permite la reubicación por una vez pero que adhiere fuertemente con el tiempo

- se adhere trettmente con el tempo Más Seguno .

 La superficie mineral mejora el tránsito Rendimiento Reconocido .

 Cumplo e occede con los requerimientos de propiedad física ASTM D1970

ASIMOTE/O Respaldado por GAF Corporation, ¡El fabricante de techos más grande de Norteamérica! Instrucciones de aplicación de la Barrera de Filtraciones Weatther Watch®

Filtraciones Weather Watch?*
La Barrera de Hinarione Weather Watch?* se puede apticar directaments solve madeina tercata. CSS (modera agimmento orientado) planches de madera (ono bordes no bededos), concento marquosolería o superficios Localmester. La Barrera de Filtraciones Weather Watch? se debe author com in telado nate posible y no nación de 60 dides después de la in-citalizión. Haer chaendo de soprote cada 18° (45°Mmm)

Preparación de la Plataforma Base

Pregnanción de la Plataforma Base Nueva construcción Barra la sueidad y los residuos de la plata-forma base del techo. Volvez a techor Depois de quatra las taigas o techos de metal, fiel-tros de techado, claros y sujetadores existentes del área que se va a cubrir con la Barrara De Plataciones Westine-Walchi reemplace los reessimientos da titudos por el agua y burar a fordo la plataforma reessimientos da titudos por el agua y burar a fordo la plataforma. revesammentos calardos por el agua y carra a trotto a piparatoria base del techo. No se requiere imprimación para atherir a las superficies de madera. Las superficies de concreto y mamposter deben ser imprimadas con LeakBuster™ Matrix® 307 u otro imp mador ASTM D-41 previamente a la aplicación

Condiciones Climáticas

Controlleres unimatories de construcción de techos, apique Barrera de Fitraciones Wealther Watch* cuando la plata-forma base del techo esté SECA y cuando la temperatura del aire esté antre 45° y 120°F ("PC» y 49°C). Valjes, Cumbreras y Bordes

- . Corte la Barrera de Fibracione 10' 20' (3.05m 6.10m). es Weather Watch® en longitudes de
- comerzando en la parte inferior del valle, centre la barrera de fibraciones en el valle extendiéndola en forma nivelada con el
- borde de goteo.
 3. Pliegue la membrana por la mitad y quite el ancho de una mitad de tela separadora. 4. Pliegue la membrana en el lugar, con especial cuidado de adh
- cualquier menimenta un et ugar, con espetiati cuntatu de differir cualquier menorara existente de confención de hielo. Presione la membrana desde el medio primero, antes de trabajar hacia el borde para eliminar las burbujas.
- Pliegue la otra mitad de la Barrera de Filtraciones Weathe Watch[®] en el otro lado del valle y de la película separador Repita el paso 4. Continúe hasta el valle, superponiendo las láminas previas
- de barrera de filtraciones un mínimo de 6" (152mm). Asegúrese que la membrana se extienda más allá del pico del valle.

Alerros e Inclinaciones 1.Instale un borde de goteo si se requiere. En el alero, instale el borde de goteo antes de instalar Weather/Watch? En la inchración, instale Weather/Watch? antes de instalar el borde de addete.

- 10—20" (3,05m—6,10m).
 3. Alinee la Barrera de Fitraciones Weather Watch* en forma nivelada con el borde de goteo, El borde del orillo debe estar en el lado superior del techo. En los aleros, el borde del orillo debe estar en el interior de la plataforma base
- Ouite la parte superior de la pelicula separadora y deje que la membrana se enrolle hacia abajo hacia el borde del techo. Posicione sin ampolas o arrugas.
- Después de posicionar la mitad superior de la lámina, adhiera esta porción al sustrato.
- esta porción al sustrato.

 6. Tine de la barrea de liferaciones facia amba y quelle la mitad
 resistante de lab esparacione y adhiera blen como antes.

 7. Siga por todo el texto, instale la siguente y cualquier timina subsiguiente de Barrea de Filiaciones Wedern Waldhir de la misma
 manera. Las latiminas adparantes obben instalarse com un solage
 del externo de 7 (Formin) Despuso de restalar tamentenar,
 anno la minemente di solage del externo con un rodiflo manual
 pora assuraria un combre consume. para asegurar una costura segura
- 8. Instale hacia el techo a un punto por lo menos 24" (610mm) pasando la pared interior caliente
- 9. Si se requiere una hitada adicional de barrera de filtraciones . Si se requiser una hibida addicional de barrea de Illiaciones debe superponese la primera hibida de perra de Filiaciones debe superponese la primera hibida de perra de Filiaciones Weather Walarh por lo menso 3" ("Pilimin). Está área de solução debe esta errollada manualmente de manera firme para aseguar una arhesion hermética. Cuando aprilos la barrea de filiaciones en longuladis más contas, quite tela separado del filial juego tie del inclinámento de la liminia antes de almenta con el aláro.
- vo en reasu cui et altero. TuContinule, traslapando las hojas anteriores de Barrera de Filtraciones Weather-Walchiff un mínimo de 6º (152mm). Nota: Para instrucciones sobre cobertura de plataforma base competer o actualizaciones de productos/instalación visite www.gaf.com.

viste viviligation.

Ottos Consideraciones
Remoción de Tela Separadora
Para mejorar la separador en clima cádio, antes de quitar tela separadora, de vueba la membrana para que el costado de tela separadora balean un telada artia y el año agro esté con la cribacia abajo contre la pistadorma basea, en dima fino, el lado negro californa de la composição de la considera de la conside ntar hacia arriba.

Advertencia de Seguridad.

Muchas actividades de construcción de techos son peligrosas.

Tenga la precaución de cumplir con todos los requisitos de seguridad apropiados. Extre carminar sobre la membrana antes que conditions el principio. eguridad apropa e adhiera al sust

se athire al sistator.

Almacenamiento
Las rollos de Barrea de Filaciones Weather Walch* deben
almacenses en torma vertical en uni dea cubierta y mas fía que
1007 (30%). No dipunio la soitia en java é colosa; in para este
producto o les ispassation en Las restrucciones de aplicación para este
producto o les ispassation en des producto puede requerir el uso
de affestivos o comentos que contengan solventes. Aplique estes
arbeissocionemento inicimiente de acuerdo con las institucciones.
La plación excesso de adhesivos o cementos a base de solventes
podrá afectar el endimiento de sele producto, resultando en el fluido,
goteo y mandrado del adsilito.

"Le Pare-fuite Ultime"

Scelle les Endroits Critiques

- Autoscellant autour des dout
 Membrane de goudron caoutchoutée renforcée de fibre de verre pour une plus grande étanchéité et durabilité
 Installation Plus Facile

- Installation Plus Facile

 L'endos à pelloule fendue se détache en couches pour une installation plus rapide

 Le renforment en fibre de verre garant que le produit s'élévais à plet et droit

 Alide à Eliminer les Pertes

 L'adhésit archivist anomaté de mondifie.

L'adhésif spécial permet de repositois avant qu'il n'adhère vigoureus le temps

Plus Sécuritaire

- La Surface Minérale améliore l'emprise
- Performance Reconnue

 Rencontre ou excède les exigences de propriété physique ASTM D1970

Appuyé par GAF Corporation, le plus grand fabricant de toitures en Amérique du Nord!

Instructions d'application pour le Pare-Fuite

Weather Watch**

Le Paire-fulte Weather Watch**

Le Paire-fulte Weather Watch**

CoB (panneaux à copeaux orientés), planches de bois (boute non charifieinés), bétion, majornerie ou surfaces "Loadmaster". Le Paire-fuite Weather Watch**

"Loadmaster". Le Paire-fuite Weather Watch**

"Double file recouve d'une toiture dès que possible et pas plus tard que 60 jours suivant l'installation. À tous les 457mm (18po) dans la lisière

Préparation du Platelage
Nouvelle construction: Balayer la saleté et les débris du platelage de toit.

individent voluntum compared in a state or is solven to control under publishing the full. Plates and in false less bordeaux ou to the de midal existent, feutres de bothure, chairs et attaches de Paire à d'inne couchert avec le Paire-fruit WestherWalch**, remplacer le volungage and manipa pur Gau et balley et publishing de foit for full. Lapropsitage refs par per Gau et balley et publishing de foit for full. Lapropsitage refs par per four et publishing de foit for full. Lapropsitage refs par per four et publishing de foit de foit, Las sartiops de fotos et d'en response dovernit être appreties ses du Leakiboseth fil Malint** 30° ou utilier gapité control et ASTM De 14 avec la pipilotation ou utilier gapité control et ASTM De 14 avec la pipilotation

pare-tune.

Conditions Climatiques

Conformément à l'usage pour l'installation de toitures, installer le
Pare-tune Weather Watch¹⁶ Dorsque le platelage est SEC et que la
température ambiante se situe entre 7°C et 49°C

45°F et 120°F). Noues, Croupes et Faîtes

- nuuss, uruupus et Patitis
 1. Coope le Pare-fulle Weither Watch** en Isières de
 3.05m à 8.10m (ligit à l'dij) de longueur.
 2. En commerçant au bas de la nouc centre le pare-fuite dars la
 noue en l'étendant, à effeuement du larmier.
 3. Piler la membraine en deux et enfeue une moité de la largeur
 de la pellouis.
 4. Piler la membraine en deux et enfeue une moité de la largeur
- de la pelicule.

 4. Pler la membrane en place en faisant particulièrement atten à la faire adhéer à toute membrane arrêt-glace existante. Pr sur la membrane en débutant du milleu arant de travailer vers le rebord pour éliminer les bulles.
- Replier l'autre moitié du Pare-fuite Weather Watch¹⁰ de l'autre côté de la noue et enlever la pellicule, Répéter
- Poursuivre vers le haut de la noue en chevauchant les membranes de pare-fuite précédentes d'un minimum de 152mm (6po). Assurez-vous que la membrane s'étend

- au-dèlà de la pome de u ruur. **Avants-Toits et Inclinaisons**1. Installer un termier au besoin. Àl Tavant-toit, installer un termier avant d'installer le Weather Watch⁴⁰ À l'inclinaison, installer le Weather Watch⁴⁰ avant d'ins
- Précouper le rouleau de pare-fuite en lisières de 3,05m à 4,57m (10pi à 20pi) de longueur.

- 2. Priscoppier le routeus de partie une en leseres de
 3. Algone le Pare-liute Weather Water d'a déteurement du jarmier.
 J. Algone le Pare-liute Weather Water d'a déteurement du jarmier.
 J. Algone le Pare-liute Weather Water d'a déteurement du jarmier.
 J. Baise de Caraciment dont de la mouve sur
 le côté supétieur de la prische de la péritude et laises de
 1. Enteur la partie supétieure de la péritude et laises de
 1. Enteur la partie supétieure de la péritude et laises de
 1. Enteure la partie supétieure de la péritude et laises de
 1. Augrée autre pour la productie par la productie par
 1. Augrée autre pour la productie par la portie par
 1. Augrée autre pour la productie par
 1. Poussairer l'incollation du Pare-liute Weather Weather
 1. Poussairer l'incollation du Pare-liute Weather Weather
 1. Le la prisconne de la prisconne de
 1. Le la prisconne de la prisconne de
 1. Le la prisconne de la prisconne de
 1. Le la prisconne de
 1. Le la prisconne de
 1. Le prisconne
 1. Le pri
- orun rouleau á main afin d'assurer un raccord solide. 8. Installer sur le toit jusqu'à au moins 610mm (24po) au⊦delà d
- mur chaut nitéleur. Si l'est nitécessire d'installer un autre carg de pare-luite, ce deuie doit che autre le prenier rang de Pare-luite. ce deuie doit che autre le prenier rang de Pare-luite. Wealthe Waldre d'au moire Roimm (poi, Cute aire de che autre-harvent doit être fermanner pressie avec un route a main d'ant d'assuré une adhérence écalent. Lorque le pare-luite est installé en longueurs plus courtes, enteuer la pétic de un volusie et encuite bien indrie le membrane av de la diguer ance l'acarrécte.
- de l'aligner avec l'avent-foit. (Continuer, en chevacubant les faulles précédentes de Pare-fuel Weither Watch** d'un minimum de 152mm (6po). Remarque: Pour des instructions de couvernent de platetage de foit au comptet, ou pour des mises à jour sur le produit / l'installation, visitez le www.gat.com

Autres Considérations
Enlèvement de la Pellicule
Afin de solible fortèvement de la pellicule lorsque la température
sé dévée, avant d'enlever la pellicule, tourner la membrane de
sonte que le côlé blanc de la pellicule se retrouve en hauf et que
le côlé noir se retrouve en has, sur le platalage. Dans les climats
finals la artification forceult druft tiet les gravages la brutt

te cook in us et ecouve mas, soit is pleaged, coaks is chirolis, le côté nor du produit doit faire face vers le haut. **Avertissement de Sécurité**Plusieurs activités en tollure sont dangereuses. Pendre grans soir de vous conformer aux evigences de sécurité. Ne pas marcher sur la membrane avant qu'elle n'adhère au substrat.

marcher out In membrane avent qui de n'adhère au substat, Entreposage.

Les mulants de Pers-Hall Wellarter Welsterff doisent être entreposés debout dans un entre protegié or sous les SPC (100°F), NE PAS superpose les pileties de mulanus.

Netre de Présentations, Les restautions d'application pour les produit puyant les betreibes aven des aven produit propert les selbes réfusions d'application pour les produit des avent pour les betreibes avent des avent produit et pour les betreibes avent des de colles qui continent des solvents, l'appliquer ces adhésis fociles uniquement et deux sels ne sistentions. La pagine et des selbes de sistention d'adhésis ou de celts à base de scheint pour affacter la performance de ce produit, résultant en l'écoulement, la bouvre et la coloration de l'aspiralle.